


NO. 7 事業名 ため池等整備事業（国補）  
箇所・地区名 やま ぶ ろ  
山 風 呂




2. 添付資料シート(1)





2. 添付資料シート(2)



① 通水機能を道路下に移し、人家や工場の安全を確保する。



④ 老朽化により、崩落の危険性がある。

トンネル内部状況



② 素掘り区間では崩落により断面変形している。



③ コンクリート側壁の老朽化により、木の根が内部に侵入し、通水を阻害している。