

熊本地震に係る被災建築物応急危険度判定士の派遣報告について

第1班活動状況

判定士 : 8名 (県職員7名、甲府市職員1名)
 活動期間 : 4月23日(土)~25日(月)
 判定エリア : 熊本市東区秋津区域

第2班活動状況

判定士 : 8名 (県職員7名、甲府市職員1名)
 活動期間 : 4月26日(火)~28日(木)
 判定エリア : 熊本市内(東区桜木、健軍町、神水本町) 益城町



判定結果 (山梨県)							
	第1班			第2班			
判定結果	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	合計
危険(赤)	16	13	8	8	7	3	55
要注意(黄)	38	55	57	24	13	4	191
調査済み(緑)	62	83	63	44	6	12	270
計	116	151	128	76	26	19	516
合計	395			121			

危険(赤)	建築物に立ち入ることは危険です。
要注意(黄)	建築物に立ち入る場合は十分注意してください。
調査済(緑)	この建築物の被災程度は小さいと考えます。



判定活動状況



鉄骨造2階建て 被災状況



木造2階建て 被災状況



木造平屋建て 被災状況



木造2階建て 被災状況