

## 平成29年度「土砂災害・全国防災訓練」実施状況写真(山梨県早川町)

### 1. 避難訓練実施概要

#### (1) 訓練日時

- ・平成29年6月11日(日)8:30～11:30

#### (2) 対象市町村及び地区

- ・早川町高住集落及び草塩集落


#### (3) 訓練参加者

- ・対象地区の住民 33人
- ・行政 16人
- ・消防団 10人
- ・民生委員 8人
- ・日赤奉仕団 3人
- 合計 70人

## 2. 内容

### (1) 情報の収集・伝達

- ・役場庁舎内の災害対策本部と各集落、消防団と情報の収集・伝達の訓練及び消防団による警戒巡回



災害対策本部との情報伝達訓練



消防団による集落内巡回

### (2) 避難所の開設・運営

- ・早川南小学校および草塩公民館を避難所として、20世帯33人が避難しました。
- また、各避難所において地域の日赤奉仕団の方の指導による炊き出し訓練が行われました。



炊き出し訓練

### (3) 災害時要援護者への支援

- ・各集落の避難所まで民生委員による要援護者の避難誘導訓練及び応急救護訓練が行われました。



要援護者の避難誘導訓練



要援護者の応急救護訓練

### (4) 土砂災害防止に関する講習会

- ・各集落の避難所において県職員による土砂災害防止に関する講習会が実施されました。



防災講習会

# 平成29年度「土砂災害・全国統一防災訓練」への参加

## 1. 避難訓練実施概要

### (1) 目的

市役所・消防本部・消防団・警察署・自主防災組織・住民が、土砂災害に対して共通の認識を持つこと。

### (2) 実施日及び時間

平成29年6月4日(日)8:00～12:00

### (3) 対象市及び地区

笛吹市八代町奈良原地区

### (4) 訓練参加者

- ・奈良原地区(自主防災組織)の住民121名
- ・山梨県11人(砂防ボランティア含む)
- ・笛吹市24人
- ・消防団45人
- ・警察署3人

### (5) 想定する土砂災害

- ①発生要因:梅雨前線による集中豪雨
- ②被災想定:八代町奈良原地区において土石流が発生したが、被害なし



## 2. 内容

### (1) 情報の収集・伝達

※笛吹市、奈良原区、消防団、笛吹警察署は、各機関ごとに情報収集と集約を行うとともに関係機関と情報共有を行いました。



消防団、市支所職員情報伝達訓練



市本部と関係機関との情報伝達訓練

## 2. 内容

### (2) 避難勧告等の発令

※避難勧告等の発令を防災行政無線や消防団広報車により周知し避難訓練を実施しました。



消防団車両による広報活動



消防団による避難誘導



## 2. 内容

### (3) 一時避難場所での安否確認と炊出し訓練

●自主防災組織が一時避難場所での安否確認を行いました。

●土砂災害学習会を行なう奈良原集落センターでは炊出し訓練も実施しました。



一時避難場所での安否確認【広済寺】



炊き出し訓練 【奈良原集落センター】

## 2. 内容

### (4) 土砂災害学習会

※防災知識や避難方法についての学習や土砂災害の危険地域についての確認をしました。



県職員によるプロジェクターを利用した土砂災害の説明と砂防ボランティアによる模型を使用した学習会



避難方法の学習会



警察署による説明



## 平成29年度「土砂災害・全国防災訓練」実施状況写真(南アルプス市)

- 訓練日時 6月4日(日)8:00～10:30 落合創造館アミカル
  - ・秋山・湯沢地区自主防災会、消防団誘導による避難訓練
  - ・災害対策本部実働訓練
- 参加人数合計506人(行政50人、住民456人)

南アルプス市秋山・湯沢地区

### 【写真添付例(避難訓練6枚)】



指定避難所への避難訓練



指定避難所への避難訓練



土砂災害発生シミュレーションの様子

平成29年度「土砂災害・全国防災訓練」実施状況写真(南アルプス市)

南アルプス市秋山・湯沢地区

【写真添付例(避難訓練6枚)】



避難所での講習会



災害対策本部実働訓練



災害対策本部実働訓練



## 平成29年度「土砂災害・全国防災訓練」実施状況写真（甲府市）

- 訓練日時 5月27日（土）9：00～11：30 甲府市北部幼児教育センター
- ・避難準備情報、避難勧告等の避難情報に基づく実働避難訓練
- ・住民安否確認と被害状況調査訓練
- ・土砂災害対策などに関する教養訓練

### 甲府市相川地区（岩窪自治会）



宮前保育園園児の避難の様子



女性部有志による炊出し訓練の様子



各組長による安否確認報告の様子



# 平成29年度「土砂災害・全国防災訓練」実施状況写真（甲府市）

## 甲府市相川地区（岩窪自治会）



相川分団による土のう作り訓練



教養訓練中の手話通訳の様子



土砂災害対策などに関する教養訓練

## 平成29年度「土砂災害・全国防災訓練」実施状況写真(市川三郷町)

- 訓練日時 6月4日(日)8:30～11:50 道林ふれあいプラザ
  - 情報伝達、消防団誘導による避難訓練
  - 住民による実働訓練
  - 防災意識の向上を図るための研修会等

市川三郷町大塚 道林区

### 【写真添付例(避難訓練3枚)】



消防団による住民避難支援



住民による実働訓練(炊き出し訓練)



消防本部による応急手当研修

## 平成29年度「土砂災害・全国防災訓練」実施状況写真(都留市)

● 訓練日時 6月4日(日)8:10~11:30 本庁・谷村第一小学校

- ・市職員による避難所設営訓練(避難所の設置)
- ・間仕切り作成、ペット避難所設置訓練、避難所内通路・スペース確保訓練 など

都留市谷村地区

### 【写真添付例(避難訓練3枚)】



全体



更衣室設置訓練



避難所設置説明