

## 洪水調節の概要

### <洪水の原因となった気象・降雨の概要>

台風18号は、平成27年9月8～9日にかけて山梨県内に大雨をもたらしました。  
総雨量の多い所で254mm(七面山)を観測しました。

### <ダム洪水調節効果>

#### ○塩川ダムの洪水調節効果

塩川ダムでは流入量が洪水調節量(80m<sup>3</sup>/s)に達したため、洪水調節を実施しました。

#### ○深城ダムの洪水調節効果

深城ダムでは流入量が洪水調節量(80m<sup>3</sup>/s)に達したため、洪水調節を実施しました。

※広瀬ダム、琴川ダム、荒川ダム、大門ダムでは洪水量に達しませんでした。

### <参考>

各ダムの洪水量は次の通り

- ・広瀬ダム : 80m<sup>3</sup>/s
- ・琴川ダム : 17m<sup>3</sup>/s
- ・荒川ダム : 100m<sup>3</sup>/s
- ・大門ダム : 120m<sup>3</sup>/s
- ・塩川ダム : 80m<sup>3</sup>/s
- ・深城ダム : 80m<sup>3</sup>/s