




2. 添付資料シート(1)





## 2. 添付資料シート(2)



① 米山ため池の全景



② ため池下流の受益農地の状況



③ 堤体の安全性が低く崩壊が危ぶまれている



④ 堤体直下にはJR中央線があり、大規模地震の際には甚大な被害のおそれがある。

