

基礎調査完了箇所

箇所数	市町村	字	区域名	自然現象の種類	箇所番号	特別警戒区域 を含む	新規指定	追加指定	全部解除	一部解除
1	笛吹市	一宮町狐新居	狐新居	急傾斜地の崩壊	2117001	○	○			
2	笛吹市	一宮町石	石の8	急傾斜地の崩壊	2117002	○	○			
3	笛吹市	一宮町石	石の9	急傾斜地の崩壊	2117003	○	○			
4	笛吹市	一宮町石	石の10	急傾斜地の崩壊	2117004	○	○			
5	笛吹市	一宮町金沢	金沢	急傾斜地の崩壊	2117005	○	○			
6	笛吹市	御坂町大野寺	大野寺	急傾斜地の崩壊	2117006	○	○			
7	笛吹市	御坂町上黒駒	若宮の1	急傾斜地の崩壊	2117007	○	○			
8	笛吹市	御坂町上黒駒	十郎の6	急傾斜地の崩壊	2117008	○	○			
9	笛吹市	御坂町上黒駒	三ツ星	急傾斜地の崩壊	2117009	○	○			
10	笛吹市	八代町奈良原	大口	急傾斜地の崩壊	2117010	○	○			
11	笛吹市	境川町寺尾	間門の1	急傾斜地の崩壊	2117011	○	○			
12	笛吹市	境川町寺尾	間門の2	急傾斜地の崩壊	2117012	○	○			
13	笛吹市	境川町寺尾	間門の3	急傾斜地の崩壊	2117013	○	○			
14	笛吹市	境川町藤笠	原下の1	急傾斜地の崩壊	2117014	○	○			
15	笛吹市	境川町藤笠	原下の2	急傾斜地の崩壊	2117015	○	○			
16	笛吹市	境川町藤笠	藤笠	急傾斜地の崩壊	2117016	○	○			
17	笛吹市	境川町坊ヶ峯	坊ヶ峰	急傾斜地の崩壊	2117017	○	○			
18	笛吹市	境川町小黒坂	小黒坂	急傾斜地の崩壊	2117018	○	○			
19	笛吹市	境川町大黒坂	大黒坂の1	急傾斜地の崩壊	2117019	○	○			
20	笛吹市	境川町大黒坂	大黒坂の2	急傾斜地の崩壊	2117020	○	○			
21	笛吹市	芦川町中芦川	中芦川入沢東	急傾斜地の崩壊	2117021	○	○			
22	笛吹市	芦川町鶯宿	鶯宿入沢北	急傾斜地の崩壊	2117022	○	○			
23	笛吹市	一宮町東新居	山宮川西沢	土石流	2117001	○	○			
24	笛吹市	御坂町尾山	天狗川東沢	土石流	2117002	○	○			
25	笛吹市	境川町三桐	坊ヶ峰西沢	土石流	2117003	○	○			
					合計	25	25	0	0	0