

ミニ処分場に係る水質検査結果

2004.12.9採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	-
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	-
採水時刻		14:03	13:53	13:10	13:06	12:24	-
導電率	mS/m	910	175	5.2	4.2	14	-
pH		7.5	7.8	7.5	7.4	7.7	-
BOD	mg/l	250	11	< 3	-	-	-
COD	mg/l	730	54	1	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.01			-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1			-	-	-
Pb	mg/l	< 0.01			-	-	-
Cr (六価)	mg/l	着色の為不能	< 0.02		-	-	-
As	mg/l	< 0.01			-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005			-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.			-	-	-
PCB	mg/l	n.d.			-	-	-
トリクロロイレン	mg/l	< 0.002			-	-	-
テトラクロロイレン	mg/l	< 0.0005			-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02			-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002			-	-	-
1,2-ジクロロイタン	mg/l	< 0.004			-	-	-
1,1-ジクロロイレン	mg/l	< 0.02			-	-	-
シス-1,2-ジクロロイレン	mg/l	< 0.04			-	-	-
1,1,1-トリクロロイタン	mg/l	< 0.001			-	-	-
1,1,2-トリクロロイタン	mg/l	< 0.006			-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002			-	-	-
チウラム	mg/l	機器故障の為不能			-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003			-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02			-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01			-	-	-
Se	mg/l	< 0.01			-	-	-
塩素イオン	mg/l	2100	340	0	-	-	-

は左欄と同じ値であることを示す